



**Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas
de los Ríos Limay, Neuquén y Negro**

SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONTROL BACTERIOLÓGICO DE ÁREAS RECREATIVAS

Determinación de la Aptitud del Agua para Uso Recreativo
con Contacto Directo

INFORME PRELIMINAR “TABLA DE RESULTADOS DE APTITUD”

Temporada 2022 - 2023

CIPOLLETTI, 7 de diciembre de 2021

SÍNTESIS EJECUTIVA

En los primeros días de diciembre de 2022 finalizó la **etapa de evaluación de la aptitud** del agua para *uso recreativo con contacto directo* en la mayoría de los **61** balnearios localizados en distintos cuerpos de agua de la Cuenca. Se relevaron **31** sitios en la Pcia. del Neuquén, **28** en la de Río Negro y **2** en la Pcia. de Buenos Aires (Carmen de Patagones).

Como es habitual, el Programa se desarrolló en el marco de la Unidad de Gestión de Calidad del Agua, integrada por las Subsecretarías de Recursos Hídricos y de Ambiente y el EPAS de la Pcia. del Neuquén, el Depto. Pcial de Aguas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Pcia. de Río Negro, el Municipio de Patagones y la AIC.

Además de los citados Organismos, en las tareas operativas de este Programa participaron Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado (ARSE), Municipalidad de Neuquén, Municipalidad de El Chocón, Municipalidad de Piedra del Águila, Municipalidad de Picún Leufú, CEAN y el Cuerpo de Guardafaunas de Neuquén. Las tareas de campo y colección de muestras se realizaron entre mediados de octubre y principio de diciembre de 2022.

La aptitud del agua en las áreas recreativas relevadas se determinó de acuerdo con los criterios expuestos por las Guías Canadienses de Calidad de Agua, analizándose la concentración *Escherichia coli*. Las áreas recreativas son consideradas aptas, cuando la media geométrica (G) de al menos cinco muestras extraídas en un período no mayor a 30 días, no supera las 200 *Escherichia coli* por cada 100 mL de muestra.

Actualmente, en diversos balnearios se ha iniciado una **etapa de vigilancia de aptitud**, la cual se desarrollará durante gran parte de la temporada estival.

En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos y la aptitud de los sitios.

Aptitud de áreas recreativas temporada 2022 - 2023

Pcia. del Neuquén				
Cuenca	Lugar	G *	calificación	observaciones
Limay	Aluminé Municipal	19	APTO	
Limay	Junín de los Andes (río Chimehuin)	4	APTO	
Limay	Vª La Angostura (Lago Correntoso)	2	APTO	
Limay	Vª La Angostura (Lago Espejo)	2	APTO	
Limay	Vº La Angostura (Bahía La Brava)	7	APTO	
Limay	Emb. Picún Leufú (Piedra del Aguila)	9	APTO	
Limay	Emb. R. Mexía (Picún Leufú)	10	APTO	
Limay	Villa El Chocón (Las Huellas)	10	APTO	
Limay	Villa El Chocón (Boca de Sapo)	4	APTO	
Limay	Senillosa (Los Mimbres)	48	APTO	
Limay	Senillosa (La Balsa)	7	APTO	
Limay	Plottier (La Herradura)	25	APTO	
Limay	Valentina Sur	44	APTO	vigilancia
Limay	Solalique	36	APTO	vigilancia
Limay	Isla Verde	79	APTO	vigilancia
Limay	Sandra Canale	31	APTO	vigilancia
Limay	Río Grande	26	APTO	vigilancia
Limay	Albino Cotro	101	APTO	vigilancia
Limay	Limay BPN	53	APTO	vigilancia
Neuquén	Chos Malal (Curi Leuvú) Pte. Ruta 43	176	APTO	vigilancia
Neuquén	Loncopué (río Agrío)	11	APTO	
Neuquén	Las Lajas (Aº Liu Cuyin) ruta 242	99	APTO	vigilancia
Neuquén	Las Lajas (río Agrío) Pte. Ruta 40	58	APTO	vigilancia
Neuquén	Aº Covunco / Mariano Moreno	26	APTO	
Neuquén	Los Barreales	22	APTO	
Neuquén	Villa Mari Menuco	2	APTO	
Neuquén	San Patricio del Chañar	76	APTO	
Neuquén	Vista Alegre Sur	34	APTO	
Neuquén	Centenario	48	APTO	

Aptitud de áreas recreativas temporada 2022 - 2023

Pcia. de Río Negro				
Cuenca	Lugar	G *	calificación	observaciones
Limay	Bariloche (Playa Serena)	3	APTO	
Limay	Bariloche (Playa Bonita)	3	APTO	
Limay	Bariloche (Pto. San Carlos)	3	APTO	
Limay	Bariloche Bal. Centenario (Ñireco)	7	APTO	vigilancia
Limay	Dina Huapi	2	APTO	
Neuquén	Campo Grande	5	APTO	



AUTORIDAD INTERJURISDICCIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS LIMAY, NEUQUÉN Y NEGRO

Neuquén	Lago Pellegrini	2	APTO	
Negro	Isla Jordán margen norte			en ejecución
Negro	Allen			en ejecución
Negro	Cervantes	177	APTO	vigilancia
Negro	Mainqué	39	APTO	
Negro	Ing. Huergo	62	APTO	
Negro	Va. Regina	31	APTO	
Negro	Chichinales	37	APTO	
Negro	Chelforó	15	APTO	
Negro	Chimpay	9	APTO	
Negro	Darwin	64	APTO	
Negro	Choele Choel	20	APTO	
Negro	Luis Beltrán	6	APTO	
Negro	Lamarque	26	APTO	
Negro	Pomona	60	APTO	
Negro	Gral. Conesa (C. Municipal Lavezzo)	9	APTO	
Negro	Gral. Conesa (La Ribera)	7	APTO	
Negro	San Javier	7	APTO	
Negro	Viedma (Barco hundido)	58	APTO	vigilancia
Negro	Viedma (Alvear)	73	APTO	vigilancia
Negro	Viedma (Municipal)	78	APTO	vigilancia

Aptitud de áreas recreativas temporada 2022 - 2023

<i>Pcia. de Buenos Aires</i>				
<i>Cuenca</i>	<i>Lugar</i>	<i>G *</i>	<i>calificación</i>	<i>observaciones</i>
Negro	Patagones Pte. Nuevo (1º Bajada)	8	APTO	vigilancia
Negro	Patagones Pte. Viejo (malecón)	46	APTO	vigilancia

* *Escherichia coli* NMP/100 mL